

Termohigrómetro BT-3



características:

- 1) Mida y muestre la temperatura interior / exterior y la humedad interior
- 2) Memorizar automáticamente el max./min. valores de la temperatura interior / exterior y la humedad interior
- 3) Cambiar entre °C y ° F
- 4) Función de reloj y función de alarma
- 5) interruptor de modo de 12/24 horas
- 6) Función de recuperación en max./min. valores

Especificaciones:

- 1) rango de medición de la temperatura: -50 ~ + 70 °C (-58 ~ + 158 ° F)
- 2) rango de medición de la humedad: 20% - 99% (humedad relativa)
- 3) Resolución: 0.1 °C /0.1 F; 1% RH
- 4) Fuente de alimentación: 1.5V DC 7 # battery